

Cuiabá, 01 de julho de 2019

À Câmara Municipal de Sorriso/MT

Ilmo. Sr. Claudio Oliveira

Av. Porto Alegre, 2.615, Centro

CEP 78890-000 Sorriso- MT

Ref.: Ofício nº 415/2019-GP/SEC

Assunto: Resposta ao requerimento nº 150/2019 – Manutenção e limpeza do canal de escoamento de água perímetro urbano de Sorriso BR-163/MT

Prezado Senhor,

A **CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.** (“CRO” ou “CONCESSIONÁRIA”), sociedade por ações, com sede na Cidade de Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil, nº 15.160, Coophamil, Cuiabá, MT, CEP 78028-015, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.521.322/0001-04, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, vem respeitosamente, em atendimento ao Ofício em epígrafe, informar o quanto segue.


Em 29 de março de 2019, a CRO recebeu o Ofício nº 415/2019-GP/SEC da Câmara Municipal de Sorriso/MT, requerendo a manutenção e limpeza do canal de escoamento de água no perímetro urbano do município dentro da faixa de domínio da Concessionária.


Conforme estabelecido no Contrato de Concessão, a Concessionária realiza de forma contínua os serviços de conservação, recuperação e manutenção dos sistemas de drenagem ao longo de todo trecho concedido da Rodovia BR-163/MT sendo executados entre outros, serviços de reparos, limpeza geral das superfícies, desobstrução dos dispositivos de drenagem e limpeza de bueiros.

Em atendimento à solicitação em epígrafe, a Concessionária informa que realizou a limpeza do canal de escoamento de água pluvial de todo trecho do perímetro urbano conforme relatório fotográfico (“Anexo I”).

Sendo o que nos cabia para o momento, aproveitamos para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Fernando Cezar Xavier
Diretor Adm. Fin. e RI
Concessionária Rota do Oeste

Diogo Santiago
Diretor Presidente
Concessionária Rota do Oeste



ANEXO I

Relatório Fotográfico



Área:	☐ SST ☐ MA ☐ QUALIDADE ☒ OUTROS (RENOMEAR)	Data:	28/06/2019
Trecho:	☒ Norte ☐ Centro ☐ Sul ☐ Vários trechos ☐ Instalações de Fornecedor		
Atividade	☐ Própria ☒ Tercerizada/Subcontratada		



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 750+600 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 751+000 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 751+000 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 751+100 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 751+500 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 751+200 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.

Área: ☐ SST ☐ MA ☐ QUALIDADE ☒ OUTROS (RENOVEAR) Data: 28/06/2019

Trecho: ☒ Norte ☐ Centro ☐ Sul ☐ Vários trechos ☐ Instalações de Fornecedor

Atividade ☐ Própria ☒ Terceirizada/Subcontratada



Localização

Descrição

BR-163/MT
KM 751+600
NORTE.

Limpeza do canal de escoamento
de água pluvial.



Localização

Descrição

BR-163/MT
KM 751+800
NORTE.

Limpeza do canal de escoamento
de água pluvial.



Localização

Descrição

BR-163/MT
KM 752+000
NORTE.

Limpeza do canal de escoamento
de água pluvial.



Localização

Descrição

BR-163/MT
KM 752+000
NORTE.

Limpeza do canal de escoamento
de água pluvial.



Localização

Descrição

BR-163/MT
KM 752+600
NORTE.

Limpeza do canal de escoamento
de água pluvial.



Localização

Descrição

BR-163/MT
KM 752+600
NORTE.

Limpeza do canal de escoamento
de água pluvial.

[Handwritten signature]


Área: ☐ SST ☐ MA ☐ QUALIDADE ☒ OUTROS (RENOMEAR) **Data:** 28/06/2019
Trecho: ☒ Norte ☐ Centro ☐ Sul ☐ Vários trechos ☐ Instalações de Fornecedor
Atividade: ☐ Própria ☒ Terceirizada/Subcontratada



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 753+000 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 753+000 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 753+400 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.



Localização	Descrição
BR-163/MT KM 753+400 NORTE.	Limpeza do canal de escoamento de água pluvial.

[Handwritten signature]